

حالت ماکسی متر (optional) بصورت MAX : در حالت عادی با فشردن کلید MAX دستگاه وارد حالت نمایش مقادیر ماکزیمم میشود و چراغ مربوط به MAX روشن میشود. در این منو دقیقاً مثل حالت عادی میتوانید با استفاده از کلیدهای  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  مقادیر ماکزیمم مربوط به کلیه کمیتها را مشاهده نمایید.

برای پاک کردن مقادیر موجود کلیدهای  $\Delta$ ,  $\nabla$  بصورت همزمان فشار دهید. جهت خروج از حالت نمایش ماکزیمم و برگشت به حالت عادی با استیتی مجدها کلید MAX را فشار دهید تا نمایشگر MAX خاموش شود.  
این دستگاه دارای خروجی پورت RS485 جهت کنترل و MODBUS بررسی عملکرد اندازه گیری تحت پروتکل میباشد که دارای دفترچه راهنمای جامع میباشد. و از طریق مکاتبه با شرکت ارائه میگردد.

www.zilug.com, info@zilug.com  
تماس : ۰۴۱-۳۵۵۳۸۱۰۳

حالت ماکسی متر (optional) بصورت MAX : در حالت عادی با فشردن کلید ESC دستگاه وارد حالت نمایش مقادیر ماکزیمم میشود و چراغ مربوط به MAX روشن میشود. در این منو دقیقاً مثل حالت عادی میتوانید با استفاده از کلیدهای  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  مقادیر ماکزیمم مربوط به کلیه کمیتها را مشاهده نمایید.

برای پاک کردن مقادیر موجود کلیدهای  $\Delta$ ,  $\nabla$  بصورت همزمان فشار دهید. جهت خروج از حالت نمایش ماکزیمم و برگشت به حالت عادی با استیتی مجدها کلید ESC را فشار دهید تا نمایشگر MAX خاموش شود.  
این دستگاه دارای خروجی پورت RS485 جهت کنترل و MODBUS بررسی عملکرد اندازه گیری تحت پروتکل میباشد که دارای دفترچه راهنمای جامع میباشد. و از طریق مکاتبه با شرکت ارائه میگردد.

www.zilug.com, info@zilug.com  
تماس : ۰۴۱-۳۵۵۳۸۱۰۳

این تنظیمات به صورت زیر خواهد بود :

DM-T=۹۰۰ sec CT-S=۵ A CT-P=۱۰۰ A

**یادآوری ۱:** دقت فرمایید برای صحیح بودن اندازه گیریها توان و ضریب توان لازم است در موقع سیم بندي دستگاه ولتاژها و جریانها بصورت متناظر وصل شوند. بدین معنی که سیم ولتاژ فاز R با ترانس جریان فاز R متناظر باشد.

**یادآوری ۲:** برای استفاده از ماکسی متر با تنظیم DM-T بر روی عدد ۹۰۰ ثانیه دستگاه در هر بازه زمانی ۱۵ دقیقه از کلیه مقادیر میانگین گرفته و با مقدار عددی موجود در بخش حافظه مربوط به ماکزیمم مقایسه کرده و عدد بیشتر را جایگزین میکند.

**یادآوری ۳:** جمع شدن عمل اندازه گیری چندین دستگاه در یک دستگاه عملاً باعث ایجاد سهوالت در سیم کشی تابلوها و همچنین عدم نیاز به ایجاد برشهای زیاد بر روی تابلو جهت نصب دستگاه های اندازه گیری متعدد و نیز عدم نیاز به استفاده از کلید سلکتور ولتاژ در تابلو می شود.

این تنظیمات به صورت زیر خواهد بود :

CT-P : مقدار اولیه ترانس جریان که از ۱ تا ۵۰۰۰ قابل تنظیم است در صورتیکه این مقدار برابر صفر و یا بزرگتر از ۵۰۰۰ تنظیم شود پیغام ERORR نمایش داده می شود و مقدار تنظیمی ذخیره نخواهد شد.

CT-S : مقدار ثانویه ترانس جریان که بین ۱A و ۵A قابل انتخاب خواهد بود.

**DM-T** : بازه زمانی جهت میانگین گیری و مقایسه با مقدار ماکزیمم موجود در حافظه جهت نگهداری بیشترین مقدار پارامترها که براساس ثانیه قابل تغییر است.

**ADD** : برای تعریف آدرس انحصاری جهت شناسایی دستگاه در اتواسیون و کنترل عملکرد تحت پروتکل MODBUS

**Bps** : سرعت انتقال داده از پورت RS485 شامل ۱۲۰۰-۳۸۴۰-۳۸۰۰-۴۸۰۰-۹۶۰۰-۱۹۲۰۰-۴۴۰۰-۱۹۰۰-۴۸۰۰-۹۶۰۰-۱۲۰۰-۳۸۴۰ که اعداد با تقسیم بر ۱۰۰ نمایش داده میشوند.

در منوی تنظیمات می توانید با فشردن هم زمان کلیدهای  $\Delta$ ,  $\nabla$  دستگاه را ریست کرده و به تنظیمات کارخانه برگردانید.

**منوی تنظیمات :** با فشار دادن کلید SET وارد منوی تنظیمات دستگاه میشویم که شامل گزینه های CT- S و DM-T و ADD و Bps میباشد

$\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  کمیتی راکه می خواهید تغییر دهید از بین گزینه های بالا انتخاب کرده و SET را فشار دهید.

در ردیف پایین نمایشگر مقدار حال حاضر آن کمیت نشان داده می شود ، و رقم یکان آن بصورت چشمک زن در می آید که در این حالت با استفاده از کلیدهای  $\Delta$ ,  $\nabla$  مقدار آن قابل تنظیم خواهد بود با فشار دادن کلید SET رقم یکان بث شده و حالت چشمک زن به رقم بعدی انتقال پیدا می کند که به معنی امکان تنظیم برای آن رقم می باشد. با رسیدن به رقم انتهائی و فشار دادن SET نمایشگر پیغام SAVE را که به منزله ذخیره سازی مقدار تنظیمی می باشد را نمایش داده و به منوی قبلی (حالت انتخاب کمیت مورد نظر ) برمی گردد. در هر مرحله از تنظیمات می توان با فشردن کلید ESC تنظیمات را لغو و بدون ذخیره سازی از منو خارج شد.

این تنظیمات به صورت زیر خواهد بود :

DM-T=۹۰۰ sec CT-S=۵ A CT-P=۱۰۰ A

**یادآوری ۱:** دقت فرمایید برای صحیح بودن اندازه گیریها توان و ضریب توان لازم است در موقع سیم بندي دستگاه ولتاژها و جریانها بصورت متناظر وصل شوند. بدین معنی که سیم ولتاژ فاز R با ترانس جریان فاز R متناظر باشد.

**یادآوری ۲:** برای استفاده از ماکسی متر با تنظیم DM-T بر روی عدد ۹۰۰ ثانیه دستگاه در هر بازه زمانی ۱۵ دقیقه از کلیه مقادیر میانگین گرفته و با مقدار عددی موجود در بخش حافظه مربوط به ماکزیمم مقایسه کرده و عدد بیشتر را جایگزین میکند.

**یادآوری ۳:** جمع شدن عمل اندازه گیری چندین دستگاه در یک دستگاه عملاً باعث ایجاد سهوالت در سیم کشی تابلوها و همچنین عدم نیاز به ایجاد برشهای زیاد بر روی تابلو جهت نصب دستگاه های اندازه گیری متعدد و نیز عدم نیاز به استفاده از کلید سلکتور ولتاژ در تابلو می شود.

این تنظیمات به صورت زیر خواهد بود :

CT-P : مقدار اولیه ترانس جریان که از ۱ تا ۵۰۰۰ قابل تنظیم است در صورتیکه این مقدار برابر صفر و یا بزرگتر از ۵۰۰۰ تنظیم شود پیغام ERORR نمایش داده می شود و مقدار تنظیمی ذخیره نخواهد شد.

CT-S : مقدار ثانویه ترانس جریان که بین ۱A و ۵A قابل انتخاب خواهد بود.

**DM-T** : بازه زمانی جهت میانگین گیری و مقایسه با مقدار ماکزیمم موجود در حافظه جهت نگهداری بیشترین مقدار پارامترها که براساس ثانیه قابل تغییر است.

**ADD** : برای تعریف آدرس انحصاری جهت شناسایی دستگاه در اتواسیون و کنترل عملکرد تحت پروتکل MODBUS

**Bps** : سرعت انتقال داده از پورت RS485 شامل ۱۲۰۰-۳۸۴۰-۳۸۰۰-۴۸۰۰-۹۶۰۰-۱۹۲۰۰-۴۴۰۰-۱۹۰۰-۴۸۰۰-۹۶۰۰-۱۲۰۰-۳۸۴۰ که اعداد با تقسیم بر ۱۰۰ نمایش داده میشوند.

در منوی تنظیمات می توانید با فشردن هم زمان کلیدهای  $\Delta$ ,  $\nabla$  دستگاه را ریست کرده و به تنظیمات کارخانه برگردانید.

**منوی تنظیمات :** با فشار دادن کلید SET وارد منوی تنظیمات دستگاه میشویم که شامل گزینه های CT- S و DM-T و ADD و Bps میباشد

$\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  کمیتی راکه می خواهید تغییر دهید از بین گزینه های بالا انتخاب کرده و SET را فشار دهید.

در ردیف پایین نمایشگر مقدار حال حاضر آن کمیت نشان داده می شود ، و رقم یکان آن بصورت چشمک زن در می آید که در این حالت با استفاده از کلیدهای  $\Delta$ ,  $\nabla$  مقدار آن قابل تنظیم خواهد بود با فشار دادن کلید SET رقم یکان بث شده و حالت چشمک زن به رقم بعدی انتقال پیدا می کند که به معنی امکان تنظیم برای آن رقم می باشد. با رسیدن به رقم انتهائی و فشار دادن SET نمایشگر پیغام SAVE را که به منزله ذخیره سازی مقدار تنظیمی می باشد را نمایش داده و به منوی قبلی (حالت انتخاب کمیت مورد نظر ) برمی گردد. در هر مرحله از تنظیمات می توان با فشردن کلید ESC تنظیمات را لغو و بدون ذخیره سازی از منو خارج شد.